

PORTARIA Nº 4.363/SPO/SIA, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

Aprova o Compêndio de Elementos de Fiscalização - CEF do RBAC nº 120 Emenda 03, Revisão 00.

OS SUPERINTENDENTES DE PADRÕES OPERACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhes conferem os art. 31, incisos IV e X, e 42 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, e considerando o que consta do processo nº 00058.001193/2018-98,

RESOLVEM:

Art. 1º Aprovar o Compêndio de Elementos de Fiscalização - CEF RBAC 120, Emenda 03, Revisão 00, referente ao RBAC nº 120, Emenda 03, de 11 de fevereiro de 2021.

Parágrafo único. A versão pública do CEF de que trata esta Portaria encontra-se disponível na página “Legislação” juntamente ao RBAC.

Art. 2º Será aplicada providência administrativa sancionatória quando houver o cometimento de nova infração relativa ao mesmo Elemento de Fiscalização - EF, no período igual ou inferior ao prazo estabelecido no CEF, contado a partir do cometimento de infração anterior.

Art. 3º As providências administrativas acautelatórias poderão ser aplicadas adicionalmente às providências previstas no CEF, conforme Art. 57, § 2º da Resolução 472.

Art. 4º Este CEF não se aplica ao exercício das atividades de fiscalização de natureza de ação fiscal, conforme definição constante na Resolução nº 472, de 6 de junho de 2018, art. 2º, inciso III, alínea b.

Parágrafo único. Para as infrações detectadas no âmbito das atividades de ação fiscal, de competência da Superintendência de Ação Fiscal (SFI), será necessariamente aplicada a providência administrativa sancionatória, a qual pode ser acompanhada de providência acautelatória, a depender da constatação de existência de risco iminente.

Art. 5º Esta Portaria aplica-se a todas as fiscalizações em curso, sem prejuízo dos atos já praticados e da aplicação das normas vigentes à época dos fatos, inclusive no que tange ao tipo de providência administrativa aplicada.

Art. 6º Fica revogada a Portaria nº 3.058/SPO, de 2 de outubro de 2018, publicada no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.13, nº 41, de 11 de outubro de 2018.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO SOUZA DIAS GARCIA

GIOVANO PALMA

ANEXO À PORTARIA Nº 4.363/SPO/SIA, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

COMPÊNDIO DE ELEMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - RBAC Nº 120 EMENDA 03, REVISÃO 00

Compêndio de Elementos de Fiscalização - CEF RBAC nº 120						
Código	Título	Enquadramento Normativo	Situação Esperada	Aplicabilidade	Providência Administrativa	Prazo
120004	Programa implantado	120.3 (a)	O Programa de Prevenção do Risco Associado ao Uso Indevido de Substâncias Psicoativas na Aviação Civil (PPSP) deve estar implantado, incluindo seus subprogramas, conforme o programa válido, isto é, conforme o PPSP/DC apresentado previamente à ANAC.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120005	Programa implantado	120.3 (a)	O Programa de Prevenção do Risco Associado ao Uso Indevido de Substâncias Psicoativas na Aviação Civil (PPSP) deve estar implantado, incluindo seus subprogramas	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120006	Programa implantado	120.3 (b)	A empresa, caso seja contratante de outra empresa que desempenha ARSO, poderá, conforme os critérios de contratação, incluir essa empresa contratada no seu PPSP. Caso opte pela não inclusão, deverá exigir que a empresa contratada possua seu próprio PPSP.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional	Sancionatória	N/A

				que aprovem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120009	Representante Designado - informações e dados de contato	120.309 (a)	A empresa elege um representante designado e manteve esta informação atualizada.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120010	Representante Designado - informações e dados de contato	120.309 (a)	A empresa elege um representante designado e manteve esta informação atualizada.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120011	Representante Designado - informações e dados de contato	120.309 (a)	A empresa apresentou todas as informações relativas ao representante designado após solicitação da ANAC	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovem para o retorno ao	Preventiva	2 anos

				serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120012	Representante Designado	120.7 (p)	O RD é empregado da empresa, possuidor de autoridade e responsabilidade para responder pelo Programa, pelo cumprimento dos requisitos deste regulamento e pela prestação de contas, sem prejuízo da responsabilidade final da empresa responsável.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120014	Treinamento realizado	120.321(a)(1)	A empresa responsável deve ter desenvolvido, elaborado e executado, internamente ou por contrato, um subprograma de educação fornecendo a todos os empregados ARSO, informações sobre o uso indevido de substâncias psicoativas.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120015	Educação - retenção de documentos	120.321 (b)	A empresa responsável mantém em arquivo, papel ou mídia eletrônica, por até 5 (cinco) anos os documentos que comprovam o atendimento dos requisitos do Subprograma de Educação.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em	Sancionatória	N/A

				operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120016	Educação - discriminação dos supervisores treinados	120.321 (g)	Os nomes/cargos dos indivíduos treinados para a atribuição de Supervisores Treinados estão discriminados na documentação relativa ao atendimento dessa subparte.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120017	Treinamento dentro da validade - ARSO	120.321 (e)	A empresa responsável deve fornecer atualização do programa de educação aos empregados ARSO no mínimo a cada 5 (cinco) anos.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120018	Treinamento dentro da validade - Supervisores Treinados	120.321 (f)	A empresa responsável deve fornecer atualização do programa de educação aos Supervisores Treinados no mínimo a cada 5 (cinco) anos.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121	Sancionatória	N/A

				ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120019	Treinamento anterior ao desempenho de ARSO	120.321 (d)	Os empregados ARSO devem ter passado pelo subprograma de educação antes de desempenharem uma ARSO.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120020	Material educativo distribuído e exibido	120.321 (c)	A empresa responsável deve distribuir e exibir o material informativo, de forma a ser amplamente divulgado a todos os empregados ARSO, inclusive às empresas e ao pessoal contratado para desempenhar ARSO.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120021	Treinamento por profissional de saúde especialista.	120.321 (h)	O desenvolvimento, a elaboração do conteúdo e a execução do subprograma de educação devem ser coordenados pelo ESP ou profissional com formação equivalente designado pela empresa.	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 com mais de 10 ARSO; - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121;	Preventiva	2 anos

				- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120022	Treinamento em saúde segundo orientações da ANAC	120.321 (i)	No subprograma de educação, os temas técnicos em saúde contemplados pelo parágrafo 120.323(a)(12) devem ter sido tratados a partir de orientações da ANAC publicamente divulgadas e não precisar ser coordenado pelo ESP ou profissional com formação equivalente.	- Empresas transporte aéreo RBAC 135 com até 10 ARSO; - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Organizações de manutenção regidas pelo RBAC 145 localizadas no território nacional, exceto as que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121;	Preventiva	2 anos
120023	Esclarecimento sobre exigência de ETSP	120.323 (a) (1)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui informação de que os ETSP são exigidos pelo RBAC 120.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120024	Esclarecimento sobre funções e atividades abrangidas	120.323 (a) (2)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui as categorias de ARSO abrangidas pelo programa.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos

120025	Esclarecimento sobre condições geradoras de ETSP	120.323 (a) (3)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui as circunstâncias em que um ETSP é requerido.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120026	Esclarecimento sobre procedimentos dos ETSP	120.323 (a) (4)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui procedimentos dos ETSP.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120027	Esclarecimento sobre substâncias a serem testadas	120.323 (a) (5)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui informações relativas ao rol de substâncias psicoativas a serem testadas.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos

120028	Esclarecimento sobre uso de medicamentos	120.323 (a) (6)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui informações relativas às substâncias, incluindo medicamentos acompanhados ou não de prescrição médica, de uso restrito para empregados ARSO.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120029	Esclarecimento sobre a política da empresa	120.323 (a) (7)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui a política relativa ao uso de substância psicoativa no ambiente de trabalho.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120030	Informação sobre meios para esclarecimento de dúvidas	120.323 (a) (8)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui indicação do nome de pessoas designadas para tirar dúvidas sobre o programa.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos

120031	Esclarecimento sobre recusa	120.323 (a) (9)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui explicação do que constitui uma recusa em submeter-se ao ETSP e suas consequências.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120032	Esclarecimento sobre resultados positivos	120.323 (a) (10)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui informações sobre resultado positivo e suas consequências.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120033	Esclarecimento sobre retorno ao serviço	120.323 (a) (11)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui informações sobre o programa de resposta a evento impeditivo.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos

120034	Esclarecimento sobre prejuízos do uso de substâncias psicoativas	120.323 (a) (12) (i)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui informações gerais sobre os efeitos do uso de substâncias psicoativas na saúde, no trabalho e na vida pessoal do indivíduo.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120035	Esclarecimento sobre potenciais transtornos decorrentes do uso	120.323 (a) (12) (ii)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui informações gerais sobre os sinais e sintomas do uso nocivo e de dependência de substâncias psicoativas.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120036	Esclarecimento sobre recursos de tratamento	120.323 (a) (12) (iii)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui informações gerais sobre os métodos de tratamento disponíveis na comunidade para resolução de problemas associados	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos

120037	Conteúdo do treinamento de supervisores	120.323(b)	O material educacional voltado para supervisores inclui a identificação de indicadores físicos, comportamentais e de desempenho para a realização de observações específicas, atuais e articuladas visando encaminhamento a exame por suspeita justificada.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120038	Procedimentos de coleta no PPSP	120.331(f)(1)	O PPSP contém os procedimentos utilizados para coleta, manuseio e armazenamento das amostras para os ETSP.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120039	Procedimentos de análise no PPSP	120.331(f)(2)	O PPSP contém os procedimentos utilizados para realização dos ETSP, incluindo as matrizes biológicas utilizadas e os níveis de corte adotados.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos

120040	Procedimentos de notificação de resultado positivo	120.331(f)(3)	O PPSP contém os procedimentos utilizados para notificação pelo médico revisor de um resultado positivo e de um resultado positivo não referendado ao indivíduo examinado.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120041	Procedimentos de notificação de resultado positivo	120.331(f)(3)	O PPSP contém os procedimentos utilizados para notificação pelo médico revisor de um resultado positivo e de um resultado positivo não referendado ao indivíduo examinado.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120042	Procedimentos de garantia de integridade das amostras	120.331(f)(4)	O PPSP contém os procedimentos utilizados para garantia da integridade das amostras, utilizando-se para este fim procedimentos de cadeia de custódia.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos

120043	Confirmação por espectrometria de massas	120.331(h)	Nos ETSP, os resultados positivos devem ter sido comprovados pelo laboratório através de espectrometria de massas, exceto para exames de detecção de concentração de álcool realizados através de etilômetro.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120044	Acreditação do laboratório	120.331(i)	O laboratório contratado possui uma das creditações devidas.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120045	Direito à contraprova	120.331(j)	Existe previsão de realização de contraprova para resultado laboratorial positivo.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos

120046	Funções e requisitos do médico revisor	120.333	A empresa possui médico revisor designado?	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120047	Habilitação do médico revisor	120.7(m)	O médico revisor é habilitado para referendar um resultado positivo para um ETSP requerido e para desempenhar suas demais funções.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120048	Substâncias psicoativas consideradas	120.335	Cada ETSP requerido foi realizado para todas as classes de substâncias mencionadas no requisito: álcool; metabólitos de opiáceos; metabólitos de canabinoides; metabólitos de cocaína; anfetaminas / metanfetaminas / metilenedioximetanfetamina / metilenedioxianfetamina.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A

120049	ETSP aleatório - seleção imparcial	120.339 (b) (2) e (3)	A metodologia eleita para o ETSP aleatório é auditável e garante uma seleção isenta e imparcial da pessoa a ser testada, identificando claramente cada pessoa de forma única, de forma que cada empregado ARSO tenha a mesma chance de ser sorteado a cada vez em que é realizada a seleção.	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Somente as oficinas certificadas (RBAC 145), localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120050	ETSP aleatório - seleção imparcial	120.339 (b) (2) e (3)	A metodologia eleita para o ETSP aleatório é auditável e garante uma seleção isenta e imparcial da pessoa a ser testada, identificando claramente cada pessoa de forma única, de forma que cada empregado ARSO tenha a mesma chance de ser sorteado a cada vez em que é realizada a seleção.	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Organizações de manutenção regidas pelo RBAC 145, localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120051	ETSP durante jornada de trabalho	120.331(e)	Exceto para ETSP prévios, em todos os ETSP requeridos sob este regulamento a amostra corporal para o exame foi coletada enquanto o empregado ARSO cumpria sua jornada de trabalho.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120052	ETSP - direito à recusa	120.331(k)	Antes da realização de todos os ETSP requeridos sob este regulamento, cada empregado ARSO recebeu informação prévia a respeito de seu direito de se recusar a fornecer	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos	Preventiva	2 anos

			amostra corporal para o exame e das consequências da recusa.	especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120053	Etilômetro - verificação inicial	120.331(g)(1)	Modelo(s) de etilômetro em uso aprovado(s) em verificação metrológica inicial realizada pelo INMETRO ou RBMLQ.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120054	Etilômetro - verificação anual	120.331(g)(2)	Etilômetro(s) aprovado em verificação periódica anual realizada pelo INMETRO ou RBMLQ.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120055	Etilômetro - inspeção eventual ou em serviço	120.331(g)(3)	Etilômetro(s) aprovado em inspeção em serviço ou eventual, caso aplicável.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE);	Preventiva	2 anos

				- Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120056	ETSP prévio - contratações	120.339 (a) (1)	Não deve ter existido contratação para ARSO sem que o indivíduo tenha antes passado por ETSP e recebido resultado negativo no exame.	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Somente as oficinas certificadas (RBAC 145), localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120057	ETSP prévio - contratações	120.339 (a) (2)	Empresa deve realizar um ETSP prévio antes que o novo empregado desempenhe uma ARSO pela primeira vez;	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Somente as oficinas certificadas (RBAC 145), localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120058	ETSP prévio - realocações	120.339 (a) (3)	Não deve ter existido realocação/transferência interna para ARSO sem que o indivíduo tenha antes passado por ETSP prévio.	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Somente as oficinas certificadas (RBAC 145), localizadas no território nacional, que aprovelem	Preventiva	2 anos

				<p>retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121;</p> <p>- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;</p>		
120060	ETSP prévio - validade	120.339 (a) (4)	<p>Todo ETSP prévio devido, com resultado negativo obtido, deve ter ocorrido até 180 dias antes do primeiro desempenho de ARSO.</p>	<p>- Empresas transporte aéreo RBAC 121;</p> <p>- Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO;</p> <p>- Somente as oficinas certificadas (RBAC 145), localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121;</p> <p>- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;</p>	Preventiva	2 anos
120062	ETSP prévio - notificações	120.339 (a) (5)	<p>Todo ETSP prévio devido deve ter sido precedido de notificação ao indivíduo de que a ele seria requerido ETSP prévio.</p>	<p>- Empresas transporte aéreo RBAC 121;</p> <p>- Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO;</p> <p>- Somente as oficinas certificadas (RBAC 145), localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121;</p> <p>- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;</p>	Preventiva	2 anos
120064	ETSP prévio - ciência da política	120.339 (a) (6)	<p>Todo ETSP prévio devido deve ter sido precedido de assinatura de termo de ciência da política relacionada ao PPSP da empresa.</p>	<p>- Empresas transporte aéreo RBAC 121;</p> <p>- Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO;</p> <p>- Somente as oficinas certificadas (RBAC 145), localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121;</p> <p>- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;</p>	Preventiva	2 anos

120066	ETSP - Retenção de documentos	120.341	A empresa deve manter arquivados em local de acesso controlado por 5 anos quaisquer documentos relativos aos ETSP realizados de forma a permitir comprovar o cumprimento dos requisitos referentes à condução dos ETSP.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120067	ETSP - Retenção de documentos	120.341	A empresa deve manter arquivados em local de acesso controlado por 5 anos quaisquer documentos relativos aos ETSP realizados de forma a permitir comprovar o cumprimento dos requisitos referentes à condução dos ETSP.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120068	ETSP - Retenção de documentos	120.341	A empresa deve manter arquivados em local de acesso controlado por 5 anos quaisquer documentos relativos aos ETSP realizados de forma a permitir comprovar o cumprimento dos requisitos referentes à condução dos ETSP.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos

120069	ETSP aleatório - percentual mínimo anual	120.339 (b) (1), (4) e (7)	A empresa deve ter conduzido o mínimo de exames aleatórios anuais (ano-calendário) requeridos conforme a taxa percentual mínima, ou o mínimo de exames, definidos para cada uma das três classes aplicáveis [339 (b) (1) (i), (ii), ou (iii)], de acordo com o número médio de empregados que desempenharam ARSO no ano. Para período inicial menor que 1 ano (início das operações da empresa ou início de vigência do subprograma), a taxa ou o número mínimo de exames realizados deve ser ajustada de forma proporcional ao período, desde a implantação do programa até 1º de janeiro do ano seguinte.	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Organizações de manutenção regidas pelo RBAC 145, localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120071	ETSP aleatório - não anunciados e não regulares	120.339 (b) (5)	Os ETSP aleatórios conduzidos não foram previamente anunciados e tiveram datas de realização distribuídas de forma não regular.	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Organizações de manutenção regidas pelo RBAC 145, localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120072	ETSP aleatório - não anunciados e não regulares	120.339 (b) (5)	Os ETSP aleatórios conduzidos não foram previamente anunciados e tiveram datas de realização distribuídas de forma não regular.	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Organizações de manutenção regidas pelo RBAC 145, localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120073	ETSP aleatório - encaminhamento para coleta	120.339 (b) (6)	As coletas para cada ETSP aleatório devem ter sido realizadas imediatamente ou tão logo possível. Para tanto cada empregado ARSO selecionado que estava desempenhando ARSO no momento da seleção foi	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO;	Preventiva	2 anos

			notificado do exame requerido quando já estava disponível para a coleta.	- Organizações de manutenção regidas pelo RBAC 145, localizadas no território nacional, que aprovem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120074	ETSP pós-acidente	120.339 (c) (1), (c) (3) e (c) (4)	Foram conduzidos ETSP pós-acidente após cada acidente, incidente e ocorrência de solo para cada empregado ARSO envolvido, ou foi atestado pela empresa a falta de condições adequadas para o exame, ou ainda determinado pela empresa que o desempenho de determinado(s) empregado(s) não contribuiu(iram) para o acidente (ou incidente, ou ocorrência de solo). Nenhum exame pós-acidente realizado atrasou ou impediu a atenção médica necessária para indivíduo envolvido em acidente, incidente ou ocorrência de solo e nenhum empregado requerido a realizar exame pós-acidente consumiu substância psicoativa até que o referido exame fosse conduzido.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120075	ETSP pós-acidente	120.339 (c) (1), (c) (3) e (c) (4)	Foram conduzidos ETSP pós-acidente após cada acidente, incidente e ocorrência de solo para cada empregado ARSO envolvido, ou foi atestado pela empresa a falta de condições adequadas para o exame, ou ainda determinado pela empresa que o desempenho de determinado(s) empregado(s) não contribuiu(iram) para o acidente (ou incidente, ou ocorrência de solo). Nenhum exame pós-acidente realizado atrasou ou impediu a atenção médica necessária para indivíduo envolvido em acidente, incidente ou ocorrência de solo e nenhum empregado requerido a realizar exame pós-acidente consumiu substância psicoativa até que o referido exame fosse conduzido.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120076	ETSP pós-acidente - consumo entre exame requerido e sua realização	120.339 (c) (2)	Nenhum empregado ARSO, requerido a realizar um ETSP pós-acidente, poderá consumir substância psicoativa até que o referido exame seja conduzido, considerando que haja condições adequadas;	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE);	Sancionatória	N/A

				- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120078	ETSP sob suspeita justificada	120.339 (d) (2)	Caso tenha ocorrido ETSP baseado em suspeita justificada, a decisão de examinar um empregado deve ter sido baseada em suspeita justificada, isto é, em documento gerado por um Supervisor Treinado para Encaminhamento a ETSP.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120079	ETSP sob suspeita justificada	120.339 (d) (2)	Caso tenha ocorrido ETSP baseado em suspeita justificada, a decisão de examinar um empregado deve ter sido baseada em suspeita justificada, isto é, em documento gerado por um Supervisor Treinado para Encaminhamento a ETSP.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120080	Treinamento para Supervisor Treinado	120.311 (c)	Todo Supervisor Treinado para Encaminhamento a ETSP deverá ter sido submetido ao treinamento específico, conforme o parágrafo 120.323(b).	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135;	Preventiva	2 anos

				- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120081	Limite da ação do supervisor treinado	120.339 (d) (3)	Mesmo para exames de concentração de álcool realizados através de etilômetro, o supervisor que determinou a existência de suspeita justificada não realizou ETSP no empregado.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120082	Suspeita justificada - limite de ação da empresa	120.339 (d) (4)	Na ausência de um ETSP (que tenha gerado evento impeditivo) a empresa não pode tomar medidas no âmbito deste regulamento com base exclusivamente na suspeita justificada.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120083	ETSP de retorno ao serviço	120.339 (e)	Caso a empresa tenha permitido retorno ao desempenho de ARSO após afastamento decorrente de evento impeditivo, houve antes exame de retorno ao serviço com resultado negativo obtido, considerando ainda que antes disso o ESP da empresa determinou que o indivíduo havia cumprido as recomendações anteriormente feitas a ele pelo próprio ESP, no âmbito do Subprograma de Resposta.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135;	Sancionatória	N/A

				- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120084	ETSP de retorno ao serviço	120.339 (e)	Caso a empresa tenha permitido retorno ao desempenho de ARSO após afastamento decorrente de evento impeditivo, houve antes exame de retorno ao serviço com resultado negativo obtido, considerando ainda que antes disso o ESP da empresa determinou que o indivíduo havia cumprido as recomendações anteriormente feitas a ele pelo próprio ESP, no âmbito do Subprograma de Resposta.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120085	Uso de substância psicoativa durante exercício de atividades	120.9 (a) (1)	Não deve ter havido uso de substância psicoativa durante exercício de atividade ARSO.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120086	Exercício de atividade enquanto sob efeito de substância psicoativa	120.9 (a) (2)	Não deve ter havido exercício de atividade ARSO sob efeito de substância psicoativa.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135;	Preventiva	2 anos

				- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120087	Retorno ao serviço sem prévio ETSP de retorno com resultado negativo obtido	120.9 (a) (3)	Caso o empregado tenha retornado ao desempenho de ARSO após afastamento decorrente de evento impeditivo, houve antes exame de retorno ao serviço com resultado negativo obtido.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120088	ETSP de acompanhamento - realizados ou programados	120.339 (f) (1)	Caso tenha ocorrido retorno ao serviço após afastamento decorrente de evento impeditivo, foram realizados ou estão programados ETSP de acompanhamento não previamente anunciados.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120089	ETSP de acompanhamento - realizados ou programados	120.339 (f) (1)	Caso tenha ocorrido retorno ao serviço após afastamento decorrente de evento impeditivo, foram realizados ou estão programados ETSP de acompanhamento não previamente anunciados.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135;	Preventiva	2 anos

				- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120090	ETSP de acompanhamento - limite mínimo	120.339 (f) (2)	Caso tenha ocorrido retorno ao serviço após afastamento decorrente de evento impeditivo, o ESP da empresa determinou a realização de exames de acompanhamento, e estes foram realizados conforme o limite mínimo estabelecido de 6 exames realizados nos primeiros doze meses do retorno.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120091	ETSP de acompanhamento - limite mínimo	120.339 (f) (2)	Caso tenha ocorrido retorno ao serviço após afastamento decorrente de evento impeditivo, o ESP da empresa determinou a realização de exames de acompanhamento, e estes foram realizados conforme o limite mínimo estabelecido de 6 exames realizados nos primeiros doze meses do retorno.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120092	ETSP de acompanhamento determinados pelo ESP - limite máximo	120.339 (f) (3)	Caso tenha ocorrido retorno ao serviço após afastamento decorrente de evento impeditivo, os exames de acompanhamento foram realizados conforme o limite máximo estabelecido, prevendo que não devam exceder 60 (sessenta) meses a contar da data de retorno ao serviço.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135;	Preventiva	2 anos

				- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120093	ETSP de acompanhamento com exclusão/inclusão do pool do aleatório	120.339 (f) (4)	Caso tenham sido conduzidos ETSP de acompanhamento, os indivíduos que foram submetidos aos ETSP de acompanhamento foram excluídos do conjunto de empregados elegíveis para a realização de ETSP aleatórios e retornaram ao conjunto de empregados elegíveis para a realização de ETSP aleatórios imediatamente após o término da série de ETSP de acompanhamento programada.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120094	ETSP de acompanhamento com exclusão/inclusão do pool do aleatório	120.339 (f) (4)	Caso tenham sido conduzidos ETSP de acompanhamento, os indivíduos que foram submetidos aos ETSP de acompanhamento foram excluídos do conjunto de empregados elegíveis para a realização de ETSP aleatórios e retornaram ao conjunto de empregados elegíveis para a realização de ETSP aleatórios imediatamente após o término da série de ETSP de acompanhamento programada.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120095	Descrição do subprograma de resposta	120.351 (a) (5)	O método de cumprimento do Programa de Resposta a Evento Impeditivo da empresa responsável deve estar descrito no seu PPSP	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135;	Preventiva	2 anos

				- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120096	Requisitos do ESP	120.353	120.353 O ESP deve ser detentor de diploma devidamente registrado no MEC e registro profissional no Conselho de Federal de Psicologia ou no Conselho de Federal de de Medicina. O ESP deve ter, com relação ao tratamento dos transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, dependência química ou equivalentes, no mínimo: (1) 2 (dois) anos de experiência de trabalho; ou (2) curso de extensão cujo currículo perfaça no mínimo 90 (noventa) horas e 1 (um) ano de experiência de trabalho; ou (3) diploma de curso de pós-graduação, lato ou stricto sensu (especialização, mestrado ou doutorado), reconhecido pelo MEC.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120097	Requisitos do ESP	120.353	120.353 O ESP deve ser detentor de diploma devidamente registrado no MEC e registro profissional no Conselho de Federal de Psicologia ou no Conselho de Federal de de Medicina. O ESP deve ter, com relação ao tratamento dos transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, dependência química ou equivalentes, no mínimo: (1) 2 (dois) anos de experiência de trabalho; ou (2) curso de extensão cujo currículo perfaça no mínimo 90 (noventa) horas e 1 (um) ano de experiência de trabalho; ou (3) diploma de curso de pós-graduação, lato ou stricto sensu (especialização, mestrado ou doutorado), reconhecido pelo MEC.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120098	Manual de um PPSP	120.3 (a)(1)	A empresa possui um Manual específico contendo a descrição detalhada do seu Programa e subprogramas, incluindo os métodos de cumprimento específicos adotados.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao	Sancionatória	N/A

				serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120099	Manual de um PPSP	120.3 (a)(1)	A empresa possui um Manual específico contendo a descrição detalhada do seu Programa e subprogramas, incluindo os métodos de cumprimento específicos adotados.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprove para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120100	Declaração de Conformidade	120.3 (a)(2)	A empresa possui uma Declaração de Conformidade (DC) específica, a qual se constitui como uma listagem completa de todas as seções e requisitos aplicáveis do Regulamento, incluindo o correspondente método de conformidade a ser adotado.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprove para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Preventiva	2 anos
120101	Declaração de Conformidade	120.3 (a)(3)	As informações contidas no Manual de um PPSP e na Declaração de Conformidade da empresa estão devidamente atualizadas	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprove para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em	Preventiva	2 anos

				operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120102	Declaração de Conformidade	120.3 (a)(3)	A empresa apresenta o Manual de um PPSP e a Declaração de Conformidade, quando solicitado pela ANAC.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120103	Relatório com os resultados do programa	120.307(a)(3)	Após solicitado pela ANAC, o envio do relatório é obrigatório e deverá ser realizado em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da data de solicitação	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120104	Relatório com os resultados do programa	120.307(a)(3)	Após solicitado pela ANAC, o envio do relatório é obrigatório e deverá ser realizado em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da data de solicitação	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121	Preventiva	2 anos

				ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;		
120105	Disposições transitórias e finais	120.361(a)	Os aeródromos classificados como classe III ou IV, segundo o RBAC nº 153, e que não estavam certificados na data de publicação da emenda nº 03 do regulamento, elaboraram e implementaram os programas e manuais exigidos no prazo de 18 (dezoito) meses	- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120106	Disposições transitórias e finais	120.361(b)	Os aeródromos recém classificados como classe III, segundo o RBAC nº 153, elaboraram e implementaram os programas e manuais exigidos no prazo de 18 (dezoito) meses após a publicação da emenda nº 03 do regulamento.	- Aeroportos classe III segundo o RBAC 153;	Sancionatória	N/A
120107	Disposições transitórias e finais	120.361(e)	Os operadores segundo o RBAC nº 135 caso passem a possuir mais de 10 empregados ARSO, devem passar a atender aos parágrafos 120.321(h) e 120.339(a) e (b) no prazo de 6 (seis) meses após a alteração de sua classificação. Caso, nesse prazo de 6 (seis) meses, o operador retorne à situação anterior, com até 10 empregados ARSO, o prazo pode ser estendido até a data em que, consultando os 180 dias anteriores, o operador passou pelo menos 90 desses dias possuindo mais de 10 empregados ARSO	Empresa de transporte aéreo sob o RBAC nº 135 com até 10 empregados ARSO	Sancionatória	N/A
120108	Disposições transitórias e finais	120.361(f)	Caso um operador segundo o RBAC nº 135 que possuía mais de 10 empregados ARSO (não contando os empregados de empresas contratados, direta ou indiretamente), e para o qual já se aplicavam os requisitos dos parágrafos 120.321(h) e 120.339(a) e (b), passe a possuir 10 ou menos empregados ARSO, o operador somente poderá deixar de cumprir tais requisitos adicionais se tal situação se mantiver por, pelo menos, 6 (seis) meses consecutivos.	Empresa de transporte aéreo sob o RBAC nº 135 com mais de 10 empregados ARSO	Sancionatória	N/A