

PORTARIA Nº 4.363/SPO/SIA, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

Aprova o Compêndio de Elementos de Fiscalização - CEF do RBAC nº 120 Emenda 03, Revisão 00.

OS SUPERINTENDENTES DE PADRÕES OPERACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhes conferem os art. 31, incisos IV e X, e 42 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, e considerando o que consta do processo nº 00058.001193/2018-98,

RESOLVEM:

Art. 1º Aprovar o Compêndio de Elementos de Fiscalização - CEF RBAC 120, Emenda 03, Revisão 00, referente ao RBAC nº 120, Emenda 03, de 11 de fevereiro de 2021.

Parágrafo único. A versão pública do CEF de que trata esta Portaria encontra-se disponível na página “Legislação” juntamente ao RBAC.

Art. 2º Será aplicada providência administrativa sancionatória quando houver o cometimento de nova infração relativa ao mesmo Elemento de Fiscalização - EF, no período igual ou inferior ao prazo estabelecido no CEF, contado a partir do cometimento de infração anterior.

Art. 3º As providências administrativas acautelatórias poderão ser aplicadas adicionalmente às providências previstas no CEF, conforme Art. 57, § 2º da Resolução 472.

Art. 4º Este CEF não se aplica ao exercício das atividades de fiscalização de natureza de ação fiscal, conforme definição constante na Resolução nº 472, de 6 de junho de 2018, art. 2º, inciso III, alínea b.

Parágrafo único. Para as infrações detectadas no âmbito das atividades de ação fiscal, de competência da Superintendência de Ação Fiscal (SFI), será necessariamente aplicada a providência administrativa sancionatória, a qual pode ser acompanhada de providência acautelatória, a depender da constatação de existência de risco iminente.

Art. 5º Esta Portaria aplica-se a todas as fiscalizações em curso, sem prejuízo dos atos já praticados e da aplicação das normas vigentes à época dos fatos, inclusive no que tange ao tipo de providência administrativa aplicada.

Art. 6º Fica revogada a Portaria nº 3.058/SPO, de 2 de outubro de 2018, publicada no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.13, nº 41, de 11 de outubro de 2018.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO SOUZA DIAS GARCIA

GIOVANO PALMA

ANEXO À PORTARIA Nº 4.363/SPO/SIA, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

COMPÊNDIO DE ELEMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - RBAC Nº 120 EMENDA 03, REVISÃO 00

Compêndio de Elementos de Fiscalização - CEF RBAC nº 120									
Código	Título	Enquadramento Normativo	Situação Esperada	Tipificação de não conformidade	Aplicabilidade	Risco	Providência Administrativa	Prazo	Responsável
120004	Programa implantado	120.3 (a)	O Programa de Prevenção do Risco Associado ao Uso Indevido de Substâncias Psicoativas na Aviação Civil (PPSP) deve estar implantado, incluindo seus subprogramas, conforme o programa válido, isto é, conforme o PPSP/DC apresentado previamente à ANAC.	Ao menos um dos subprogramas não está implantado.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	25	Sancionatória	N/A	SIA/SPO
120005	Programa implantado	120.3 (a)	O Programa de Prevenção do Risco Associado ao Uso Indevido de Substâncias	A empresa não cumpre seu PPSP	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas	25	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

			Psicoativas na Aviação Civil (PPSP) deve estar implantado, incluindo seus subprogramas		serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120006	Programa implantado	120.3 (b)	A empresa, caso seja contratante de outra empresa que desempenha ARSO, poderá, conforme os critérios de contratação, incluir essa empresa contratada no seu PPSP. Caso opte pela não inclusão, deverá exigir que a empresa contratada possua seu próprio PPSP.	A empresa contratante não incluiu a empresa contratada no seu próprio PPSP e não exigiu que a mesma tenha seu próprio PPSP	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço	25	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

					aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120009	Representant e Designado - informações e dados de contato	120.309 (a)	A empresa elege um representante designado e manteve esta informação atualizada.	A empresa não elege um representante designado	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	9	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120010	Representant e Designado -	120.309 (a)	A empresa elege um representante designado e manteve	As informações do representante designado, como nome e dados de contato, estão desatualizadas	- Empresas transporte aéreo (RBAC	2	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

	informações e dados de contato		esta informação atualizada.		121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovevem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120011	Representant e Designado - informações e dados de contato	120.309 (a)	A empresa apresentou todas as informações relativas ao representante designado após solicitação da ANAC	A empresa não apresentou todas as informações relativas ao representante designado após solicitação da ANAC	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovevem para o	4	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					<p>retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135;</p> <p>- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;</p>				
120012	Representant e Designado	120.7 (p)	<p>O RD é empregado da empresa, possuidor de autoridade e responsabilidade para responder pelo Programa, pelo cumprimento dos requisitos deste regulamento e pela prestação de contas, sem prejuízo da responsabilidade final da empresa responsável.</p>	<p>O RD não é empregado da empresa responsável ou não é possuidor de autoridade e responsabilidade para responder pelo Programa.</p>	<p>- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135);</p> <p>- Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE);</p> <p>- Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135;</p> <p>- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;</p>	15	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120014	Treinamento	120.321(a)(1)	A empresa	Há empregado(s) ARSO ou	- Empresas	9	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

	realizado		responsável deve ter desenvolvido, elaborado e executado, internamente ou por contrato, um subprograma de educação fornecendo a todos os empregados ARSO, informações sobre o uso indevido de substâncias psicoativas.	supervisor que não recebeu(am) o treinamento referente ao subprograma de educação.	transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120015	Educação - retenção de documentos	120.321 (b)	A empresa responsável mantém em arquivo, papel ou mídia eletrônica, por até 5 (cinco) anos os documentos que comprovam o atendimento dos requisitos do Subprograma de Educação.	A empresa responsável não manteve em arquivo os documentos, relativos aos últimos 5 (cinco) anos, que comprovam o atendimento dos requisitos do Subprograma de Educação.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território	9	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

					nacional que aprove para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120016	Educação - discriminação dos supervisores treinados	120.321 (g)	Os nomes/cargos dos indivíduos treinados para a atribuição de Supervisores Treinados estão discriminados na documentação relativa ao atendimento dessa subparte.	Os indivíduos treinados para a função de Supervisor Treinado não estão discriminados na documentação do subprograma de educação (do treinamento).	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprove para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					RBAC 153;				
120017	Treinamento dentro da validade - ARSO	120.321 (e)	A empresa responsável deve fornecer atualização do programa de educação aos empregados ARSO no mínimo a cada 5 (cinco) anos.	Há empregado(s) ARSO para o(s) qual(ais) o último treinamento referente ao subprograma de educação foi realizado há mais de 5 anos.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	6	Sancionatória	N/A	SIA/SPO
120018	Treinamento dentro da validade - Supervisores Treinados	120.321 (f)	A empresa responsável deve fornecer atualização do programa de educação aos Supervisores Treinados no mínimo a cada 5 (cinco) anos.	Há Supervisor(es) Treinado(s) para o(s) qual(ais) o último treinamento referente ao subprograma de educação foi realizado há mais de 5 anos.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145)	9	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

					localizadas no território nacional que aprove para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120019	Treinamento anterior ao desempenho de ARSO	120.321 (d)	Os empregados ARSO devem ter passado pelo subprograma de educação antes de desempenharem uma ARSO.	Há empregado desempenhando uma ARSO sem ter passado pelo subprograma de educação.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprove para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos	4	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

					classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120020	Material educativo distribuído e exibido	120.321 (c)	A empresa responsável deve distribuir e exibir o material informativo, de forma a ser amplamente divulgado a todos os empregados ARSO, inclusive às empresas e ao pessoal contratado para desempenhar ARSO.	Não houve distribuição e exibição do material educativo.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	1	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120021	Treinamento por profissional de saúde especialista.	120.321 (h)	O desenvolvimento, a elaboração do conteúdo e a execução do subprograma de educação devem ser coordenados pelo ESP ou profissional com formação equivalente designado	O desenvolvimento, a elaboração do conteúdo e a execução do subprograma de educação não foram coordenados pelo ESP ou profissional com formação equivalente.	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 com mais de 10 ARSO; - Oficinas	12	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

			pela empresa.		certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120022	Treinamento em saúde segundo orientações da ANAC	120.321 (i)	No subprograma de educação, os temas técnicos em saúde contemplados pelo parágrafo 120.323(a)(12) devem ter sido tratados a partir de orientações da ANAC publicamente divulgadas e não precisar ser coordenado pelo ESP ou profissional com formação equivalente.	No subprograma de educação, os temas técnicos em saúde contemplados pelo parágrafo 120.323(a)(12) não seguiram as orientações, publicamente divulgadas, da ANAC.	- Empresas transporte aéreo RBAC 135 com até 10 ARSO; - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Organizações de manutenção regidas pelo RBAC 145 localizadas no território nacional, exceto as que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o	12	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					RBAC 121;				
120023	Esclarecimento sobre exigência de ETSP	120.323 (a) (1)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui informação de que os ETSP são exigidos pelo RBAC 120.	O material educacional voltado para empregados ARSO não inclui informação de que os ETSP são exigidos pelo RBAC 120.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120024	Esclarecimento sobre funções e atividades abrangidas	120.323 (a) (2)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui as categorias de ARSO abrangidas pelo programa.	O material educacional voltado para empregados ARSO não inclui as categorias de ARSO abrangidas pelo programa.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145)	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120025	Esclarecimento sobre condições geradoras de ETSP	120.323 (a) (3)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui as circunstâncias em que um ETSP é requerido.	O material educacional voltado para empregados ARSO não inclui as circunstâncias em que um ETSP é requerido.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120026	Esclarecimento sobre procedimentos dos ETSP	120.323 (a) (4)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui procedimentos dos ETSP.	O material educacional voltado para empregados ARSO não inclui procedimentos dos ETSP.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120027	Esclarecimento sobre substâncias a serem testadas	120.323 (a) (5)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui informações relativas ao rol de substâncias psicoativas a serem testadas.	O material educacional voltado para empregados ARSO não inclui informações relativas ao rol de substâncias psicoativas a serem testadas.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120028	Esclarecimento sobre uso de medicamentos	120.323 (a) (6)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui informações relativas às substâncias, incluindo medicamentos acompanhados ou não de prescrição médica, de uso restrito para empregados ARSO.	O material educacional voltado para empregados ARSO não inclui informações relativas às substâncias, incluindo medicamentos acompanhados ou não de prescrição médica, de uso restrito para empregados ARSO.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120029	Esclarecimento sobre a política da empresa	120.323 (a) (7)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui a política relativa ao uso de substância psicoativa no ambiente de trabalho.	O material educacional voltado para empregados ARSO não inclui a política relativa ao uso de substância psicoativa no ambiente de trabalho.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120030	Informação sobre meios para esclarecimento de dúvidas	120.323 (a) (8)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui indicação do nome de pessoas designadas para tirar dúvidas sobre o programa.	O material educacional voltado para empregados ARSO não inclui indicação do nome de pessoas designadas para tirar dúvidas sobre o programa.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					(SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120031	Esclarecimento sobre recusa	120.323 (a) (9)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui explicação do que constitui uma recusa em submeter-se ao ETSP e suas consequências.	O material educacional voltado para empregados ARSO não inclui explicação do que constitui uma recusa em submeter-se ao ETSP e suas consequências.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120032	Esclarecimento sobre resultados positivos	120.323 (a) (10)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui informações sobre resultado positivo e suas consequências.	O material educacional voltado para empregados ARSO não inclui informações sobre resultado positivo e suas consequências.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120033	Esclarecimento sobre retorno ao serviço	120.323 (a) (11)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui informações sobre o programa de resposta	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui informações sobre o programa de resposta a evento impeditivo.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

			a evento impeditivo.		especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120034	Esclarecimento sobre prejuízos do uso de substâncias psicoativas	120.323 (a) (12) (i)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui informações gerais sobre os efeitos do uso de substâncias psicoativas na saúde, no trabalho e na vida pessoal do indivíduo.	O material educacional voltado para empregados ARSO não inclui informações gerais sobre os efeitos do uso de substâncias psicoativas na saúde, no trabalho e na vida pessoal do indivíduo.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120035	Esclarecimento sobre potenciais transtornos decorrentes do uso	120.323 (a) (12) (ii)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui informações gerais sobre os sinais e sintomas do uso nocivo e de dependência de substâncias psicoativas.	O material educacional voltado para empregados ARSO não inclui informações gerais sobre os sinais e sintomas do uso nocivo e de dependência de substâncias psicoativas.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120036	Esclarecimento sobre recursos de tratamento	120.323 (a) (12) (iii)	O material educacional voltado para empregados ARSO inclui	O material educacional voltado para empregados ARSO não inclui informações gerais sobre os métodos de tratamento	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135);	1	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

			informações gerais sobre os métodos de tratamento disponíveis na comunidade para resolução de problemas associados	disponíveis na comunidade para resolução de problemas associados	- Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120037	Conteúdo do treinamento de supervisores	120.323(b)	O material educacional voltado para supervisores inclui a identificação de indicadores físicos, comportamentais e de desempenho para a realização de observações específicas, atuais e articuladas visando encaminhamento a exame por suspeita justificada.	O material educacional voltado para supervisores não inclui a identificação de indicadores físicos, comportamentais e de desempenho para a realização de observações específicas, atuais e articuladas visando encaminhamento a exame por suspeita justificada.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120038	Procedimentos de coleta no PPSP	120.331(f)(1)	O PPSP contém os procedimentos utilizados para coleta, manuseio e armazenamento das amostras para os ETSP.	O PPSP não contém os procedimentos utilizados para coleta, manuseio ou armazenamento das amostras para os ETSP.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120039	Procedimentos de análise	120.331(f)(2)	O PPSP contém os procedimentos	O PPSP contém os procedimentos utilizados para realização dos	- Empresas transporte	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

	no PPSP		utilizados para realização dos ETSP, incluindo as matrizes biológicas utilizadas e os níveis de corte adotados.	ETSP.	aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120040	Procedimentos de notificação de resultado positivo	120.331(f)(3)	O PPSP contém os procedimentos utilizados para notificação pelo médico revisor de um resultado positivo e de um resultado positivo não referendado ao indivíduo examinado.	O PPSP não contém os procedimentos utilizados para notificação, pelo médico revisor, de um resultado positivo ao indivíduo examinado.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					<p>aprovem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135;</p> <p>- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;</p>				
120041	<p>Procedimentos de notificação de resultado positivo</p>	120.331(f)(3)	<p>O PPSP contém os procedimentos utilizados para notificação pelo médico revisor de um resultado positivo e de um resultado positivo não referendado ao indivíduo examinado.</p>	<p>O PPSP não contém os procedimentos utilizados para notificação, pelo médico revisor, de um resultado positivo não referendado ao indivíduo examinado.</p>	<p>- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135);</p> <p>- Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE);</p> <p>- Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135;</p> <p>- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;</p>	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

120042	Procedimentos de garantia de integridade das amostras	120.331(f)(4)	O PPSP contém os procedimentos utilizados para garantia da integridade das amostras, utilizando-se para este fim procedimentos de cadeia de custódia.	O PPSP não contém os procedimentos utilizados para garantia da integridade das amostras, utilizando-se para este fim procedimentos de cadeia de custódia.	<ul style="list-style-type: none"> - Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153; 	9	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120043	Confirmação por espectrometria de massas	120.331(h)	Nos ETSP, os resultados positivos devem ter sido comprovados pelo laboratório através de espectrometria de massas, exceto para exames de detecção de concentração de álcool realizados através de etilômetro.	Não houve confirmação por espectrometria de massas para exame com resultado positivo.	<ul style="list-style-type: none"> - Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no 	12	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

					território nacional que aprove para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120044	Acreditação do laboratório	120.331(i)	O laboratório contratado possui uma das creditações devidas.	O laboratório contratado não possui nenhuma das formas de acreditação previstas.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprove para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV	20	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

					segundo o RBAC 153;				
120045	Direito à contraprova	120.331(j)	Existe previsão de realização de contraprova para resultado laboratorial positivo.	Não existe previsão para realização de contraprova após resultado laboratorial positivo.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	1	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120046	Funções e requisitos do médico revisor	120.333	A empresa possui médico revisor designado?	A empresa não possui médico revisor designado.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas	16	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

					(RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120047	Habilitação do médico revisor	120.7(m)	O médico revisor é habilitado para referendar um resultado positivo para um ETSP requerido e para desempenhar suas demais funções.	O médico revisor não é habilitado para referendar um resultado positivo para um ETSP requerido e para desempenhar suas demais funções.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135;	16	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120048	Substâncias psicoativas consideradas	120.335	Cada ETSP requerido foi realizado para todas as classes de substâncias mencionadas no requisito: álcool; metabólitos de opiáceos; metabólitos de canabinoides; metabólitos de cocaína; anfetaminas / metanfetaminas / metilenedioximetanfetamina / metilenedioxianfetamina.	Houve ETSP requerido que não foi realizado para todas as classes de substâncias requeridas.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	16	Sancionatória	N/A	SIA/SPO
120049	ETSP aleatório - seleção imparcial	120.339 (b) (2) e (3)	A metodologia eleita para o ETSP aleatório é auditável e garante uma seleção isenta e imparcial da pessoa a ser testada, identificando claramente cada pessoa de forma	A metodologia eleita para o ETSP aleatório não é auditável.	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO;	12	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

			única, de forma que cada empregado ARSO tenha a mesma chance de ser sorteado a cada vez em que é realizada a seleção.		- Somente as oficinas certificadas (RBAC 145), localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120050	ETSP aleatório - seleção imparcial	120.339 (b) (2) e (3)	A metodologia eleita para o ETSP aleatório é auditável e garante uma seleção isenta e imparcial da pessoa a ser testada, identificando claramente cada pessoa de forma única, de forma que cada empregado ARSO tenha a mesma chance de ser sorteado a cada vez em que é realizada a seleção.	A metodologia eleita para o ETSP aleatório não garante uma seleção isenta e imparcial da pessoa a ser testada, de forma que cada empregado ARSO tenha a mesma chance de ser sorteado a cada vez em que é realizada a seleção.	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Organizações de manutenção regidas pelo RBAC 145, localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121;	12	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120051	ETSP durante jornada de trabalho	120.331(e)	Exceto para ETSP prévios, em todos os ETSP requeridos sob este regulamento a amostra corporal para o exame foi coletada enquanto o empregado ARSO cumpria sua jornada de trabalho.	Houve ETSP requerido sob este regulamento, exceto os ETSP prévios, para o qual a amostra corporal para o exame foi coletada fora do período em que o empregado ARSO cumpria sua jornada de trabalho.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	4	Sancionatória	N/A	SIA/SPO
120052	ETSP - direito à recusa	120.331(k)	Antes da realização de todos os ETSP requeridos sob este regulamento, cada empregado ARSO recebeu informação prévia a respeito de seu direito de se recusar a fornecer	Antes da realização de um ETSP requerido sob este regulamento, houve empregado ARSO que não recebeu informação prévia a respeito de seu direito de se recusar a fornecer amostra corporal para o exame e das consequências dessa recusa.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE);	2	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

			amostra corporal para o exame e das consequências da recusa.		- Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120053	Etilômetro - verificação inicial	120.331(g)(1)	Modelo(s) de etilômetro em uso aprovado(s) em verificação metrológica inicial realizada pelo INMETRO ou RBMLQ.	O exame de concentração de álcool é realizado através de etilômetro, mas o modelo utilizado não possui aprovação inicial pelo INMETRO ou RBMLQ.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo	16	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120054	Etilômetro - verificação anual	120.331(g)(2)	Etilômetro(s) aprovado em verificação periódica anual realizada pelo INMETRO ou RBMLQ.	O exame de concentração de álcool é realizado através de etilômetro, mas o(s) equipamento(s) em uso não possui(em) aprovação em verificação periódica anual pelo INMETRO ou RBMLQ.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	16	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120055	Etilômetro - inspeção eventual ou em serviço	120.331(g)(3)	Etilômetro(s) aprovado em inspeção em serviço ou eventual, caso aplicável.	Foi requerida inspeção em serviço ou eventual para etilômetro em uso e este não foi aprovado nesta inspeção.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados	20	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					<p>públicos (SAE);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153; 				
120056	ETSP prévio - contratações	120.339 (a) (1)	Não deve ter existido contratação para ARSO sem que o indivíduo tenha antes passado por ETSP e recebido resultado negativo no exame.	Houve contratação ou desempenho de ARSO sem que o indivíduo tenha antes passado por ETSP e recebido resultado negativo no exame.	<ul style="list-style-type: none"> - Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Somente as oficinas certificadas (RBAC 145), localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves 	16	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120057	ETSP prévio - contratações	120.339 (a) (2)	Empresa deve realizar um ETSP prévio antes que o novo empregado desempenhe uma ARSO pela primeira vez;	Novo empregado desempenhou ARSO sem ter antes passado por ETSP prévio	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Somente as oficinas certificadas (RBAC 145), localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	16	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120058	ETSP prévio - realocações	120.339 (a) (3)	Não deve ter existido realocação/transferência interna para ARSO sem que o indivíduo tenha antes passado por ETSP prévio.	Houve realocação/transferência interna para ARSO sem que o indivíduo tenha antes passado por ETSP prévio.	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC	16	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					<p>135 acima de 10 ARSO;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Somente as oficinas certificadas (RBAC 145), localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153; 				
120060	ETSP prévio - validade	120.339 (a) (4)	<p>Todo ETSP prévio devido, com resultado negativo obtido, deve ter ocorrido até 180 dias antes do primeiro desempenho de ARSO.</p>	<p>Houve contratação (ou transferência) para ARSO sem que o ETSP prévio devido, com resultado negativo obtido, tenha ocorrido até 180 dias antes do primeiro desempenho de ARSO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Somente as oficinas certificadas (RBAC 145), localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas 	12	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120062	ETSP prévio - notificações	120.339 (a) (5)	Todo ETSP prévio devido deve ter sido precedido de notificação ao indivíduo de que a ele seria requerido ETSP prévio.	Para ETSP prévios requeridos houve indivíduo que não recebeu notificação prévia de que e ele seria requerido ETSP.	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Somente as oficinas certificadas (RBAC 145), localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	1	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120064	ETSP prévio - ciência da política	120.339 (a) (6)	Todo ETSP prévio devido deve ter sido precedido de assinatura de termo de ciência da política relacionada ao PPSP da empresa.	Para ETSP prévios requeridos houve indivíduo para o qual não houve assinatura prévia de termo de ciência da política relacionada ao PPSP da empresa.	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de	6	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					<p>10 ARSO;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Somente as oficinas certificadas (RBAC 145), localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153; 				
120066	ETSP - Retenção de documentos	120.341	<p>A empresa deve manter arquivados em local de acesso controlado por 5 anos quaisquer documentos relativos aos ETSP realizados de forma a permitir comprovar o cumprimento dos requisitos referentes à condução dos ETSP.</p>	<p>A empresa não manteve arquivados os documentos relativos aos ETSP realizados referentes aos últimos 5 anos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo 	16	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120067	ETSP - Retenção de documentos	120.341	A empresa deve manter arquivados em local de acesso controlado por 5 anos quaisquer documentos relativos aos ETSP realizados de forma a permitir comprovar o cumprimento dos requisitos referentes à condução dos ETSP.	A empresa manteve arquivados documentos relativos aos ETSP realizados referentes aos últimos 5 anos, porém não de forma a permitir comprovar o cumprimento dos requisitos referentes à condução dos ETSP no período.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	16	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120068	ETSP - Retenção de documentos	120.341	A empresa deve manter arquivados em local de acesso controlado por 5 anos quaisquer documentos relativos aos ETSP realizados de forma a	A empresa não manteve arquivados os documentos relativos aos ETSP realizados em local de acesso controlado.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados	4	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

			<p>permitir comprovar o cumprimento dos requisitos referentes à condução dos ETSP.</p>		<p>públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;</p>				
120069	<p>ETSP aleatório - percentual mínimo anual</p>	120.339 (b) (1), (4) e (7)	<p>A empresa deve ter conduzido o mínimo de exames aleatórios anuais (ano-calendário) requeridos conforme a taxa percentual mínima, ou o mínimo de exames, definidos para cada uma das três classes aplicáveis [339 (b) (1) (i), (ii), ou (iii)], de acordo com o número médio de empregados que desempenharam ARSO no ano. Para período inicial menor que 1 ano (início das operações da empresa ou início de vigência</p>	<p>A empresa não conduziu o mínimo de exames aleatórios requeridos para determinado ano.</p>	<p>- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Organizações de manutenção regidas pelo RBAC 145, localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves</p>	20	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

			do subprograma), a taxa ou o número mínimo de exames realizados deve ser ajustada de forma proporcional ao período, desde a implantação do programa até 1º de janeiro do ano seguinte.		operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120071	ETSP aleatório - não anunciados e não regulares	120.339 (b) (5)	Os ETSP aleatórios conduzidos não foram previamente anunciados e tiveram datas de realização distribuídas de forma não regular.	Os ETSP aleatórios conduzidos foram previamente anunciados.	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Organizações de manutenção regidas pelo RBAC 145, localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	20	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120072	ETSP aleatório - não	120.339 (b) (5)	Os ETSP aleatórios conduzidos não foram previamente	Os ETSP aleatórios conduzidos tiveram datas de realização distribuídas de forma regular.	- Empresas transporte aéreo RBAC	12	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

	anunciados e não regulares		anunciados e tiveram datas de realização distribuídas de forma não regular.		121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Organizações de manutenção regidas pelo RBAC 145, localizadas no território nacional, que aprovelem retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120073	ETSP aleatório - encaminhamento para coleta	120.339 (b) (6)	As coletas para cada ETSP aleatório devem ter sido realizadas imediatamente ou tão logo possível. Para tanto cada empregado ARSO selecionado que estava desempenhando ARSO no momento da seleção foi notificado do exame requerido quando já estava disponível para a coleta.	Há coleta de ETSP aleatório que não foi realizada imediatamente ou assim que possível, pois a empresa não notificou o empregado ARSO do exame requerido quando ele já estava disponível para se dirigir ao local de coleta.	- Empresas transporte aéreo RBAC 121; - Empresas transporte aéreo RBAC 135 acima de 10 ARSO; - Organizações de manutenção regidas pelo RBAC 145, localizadas no território nacional, que aprovelem	15	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					retorno ao serviço aeronaves operadas segundo o RBAC 121; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120074	ETSP pós-acidente	120.339 (c) (1), (c) (3) e (c) (4)	Foram conduzidos ETSP pós-acidente após cada acidente, incidente e ocorrência de solo para cada empregado ARSO envolvido, ou foi atestado pela empresa a falta de condições adequadas para o exame, ou ainda determinado pela empresa que o desempenho de determinado(s) empregado(s) não contribuiu(iram) para o acidente (ou incidente, ou ocorrência de solo). Nenhum exame pós-acidente realizado atrasou ou impediu a atenção médica necessária para indivíduo envolvido em acidente, incidente ou ocorrência de solo e nenhum empregado requerido a realizar exame pós-acidente	Não foi conduzido ETSP pós-acidente após acidente, incidente ou ocorrência de solo para empregado ARSO envolvido, ou atestado pela empresa a falta de condições adequadas para fazê-lo, ou ainda determinado pela empresa que o desempenho do empregado não contribuiu para o acidente, incidente ou evento de segurança operacional.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	20	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

			consumiu substância psicoativa até que o referido exame fosse conduzido.						
120075	ETSP pós-acidente	120.339 (c) (1), (c) (3) e (c) (4)	Foram conduzidos ETSP pós-acidente após cada acidente, incidente e ocorrência de solo para cada empregado ARSO envolvido, ou foi atestado pela empresa a falta de condições adequadas para o exame, ou ainda determinado pela empresa que o desempenho de determinado(s) empregado(s) não contribuiu(iram) para o acidente (ou incidente, ou ocorrência de solo). Nenhum exame pós-acidente realizado atrasou ou impediu a atenção médica necessária para indivíduo envolvido em acidente, incidente ou ocorrência de solo e nenhum empregado requerido a realizar exame pós-acidente consumiu substância psicoativa até que o referido exame fosse conduzido.	Houve exame pós-acidente realizado (ou ação com este objetivo) que atrasou ou impediu a atenção médica necessária para indivíduo envolvido em acidente, incidente ou ocorrência de solo.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	16	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120076	ETSP pós-acidente -	120.339 (c) (2)	Nenhum empregado ARSO, requerido a	Houve empregado que consumiu ou alegou consumo de substância	- Empresas transporte	15	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

	consumo entre exame requerido e sua realização		realizar um ETSP pós-acidente, poderá consumir substância psicoativa até que o referido exame seja conduzido, considerando que haja condições adequadas;	psicoativa após acidente ocorrido e antes que o exame fosse realizado.	aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120078	ETSP sob suspeita justificada	120.339 (d) (2)	Caso tenha ocorrido ETSP baseado em suspeita justificada, a decisão de examinar um empregado deve ter sido baseada em suspeita justificada, isto é, em documento gerado por um Supervisor Treinado para Encaminhamento a ETSP.	Houve ETSP baseado em suspeita justificada, contudo sem que a decisão de examinar o empregado tenha sido baseada em suspeita justificada, isto é, em suspeita fundada em observações específicas, atuais e articuladas, justificadas por escrito, com base em indicadores físicos, comportamentais e de desempenho.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	2	Sancionatória	N/A	SIA/SPO
120079	ETSP sob suspeita	120.339 (d) (2)	Caso tenha ocorrido ETSP baseado em	Houve ETSP baseado em suspeita justificada, contudo o	- Empresas transporte	6	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

	justificada		suspeita justificada, a decisão de examinar um empregado deve ter sido baseada em suspeita justificada, isto é, em documento gerado por um Supervisor Treinado para Encaminhamento a ETSP.	encaminhamento, feito por escrito, não foi realizado por supervisor treinado da empresa, isto é, por supervisor que tenha recebido o treinamento específico previsto no programa educativo.	aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120080	Treinamento para Supervisor Treinado	120.311 (c)	Todo Supervisor Treinado para Encaminhamento a ETSP deverá ter sido submetido ao treinamento específico, conforme o parágrafo 120.323(b).	Há supervisor treinado para Encaminhamento a ETSP que não recebeu o treinamento específico.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que	8	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					<p>aprovem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135;</p> <p>- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;</p>				
120081	Limite da ação do supervisor treinado	120.339 (d) (3)	<p>Mesmo para exames de concentração de álcool realizados através de etilômetro, o supervisor que determinou a existência de suspeita justificada não realizou ETSP no empregado.</p>	<p>Houve supervisor que determinou existência de suspeita justificada e que realizou ele próprio ETSP no empregado.</p>	<p>- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135);</p> <p>- Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE);</p> <p>- Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135;</p> <p>- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;</p>	2	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

120082	Suspeita justificada - limite de ação da empresa	120.339 (d) (4)	Na ausência de um ETSP (que tenha gerado evento impeditivo) a empresa não pode tomar medidas no âmbito deste regulamento com base exclusivamente na suspeita justificada.	Houve suspeita justificada que gerou ação de afastamento mesmo na ausência de um ETSP, com a devida configuração de evento impeditivo.	<ul style="list-style-type: none"> - Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153; 	2	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120083	ETSP de retorno ao serviço	120.339 (e)	Caso a empresa tenha permitido retorno ao desempenho de ARSO após afastamento decorrente de evento impeditivo, houve antes exame de retorno ao serviço com resultado negativo obtido, considerando ainda que antes disso o ESP	Houve retorno ao desempenho de ARSO após afastamento decorrente de evento impeditivo, sem que antes tenha sido realizado exame de retorno ao serviço com resultado negativo obtido.	<ul style="list-style-type: none"> - Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no 	20	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

			da empresa determinou que o indivíduo havia cumprido as recomendações anteriormente feitas a ele pelo próprio ESP, no âmbito do Subprograma de Resposta.		território nacional que aprove para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120084	ETSP de retorno ao serviço	120.339 (e)	Caso a empresa tenha permitido retorno ao desempenho de ARSO após afastamento decorrente de evento impeditivo, houve antes exame de retorno ao serviço com resultado negativo obtido, considerando ainda que antes disso o ESP da empresa determinou que o indivíduo havia cumprido as recomendações anteriormente feitas a ele pelo próprio ESP, no âmbito do Subprograma de Resposta.	Houve exame de retorno ao serviço, mas antes disso o ESP da empresa não havia determinado que o indivíduo tinha cumprido as recomendações a ele feitas.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprove para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV	12	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

					segundo o RBAC 153;				
120085	Uso de substância psicoativa durante exercício de atividades	120.9 (a) (1)	Não deve ter havido uso de substância psicoativa durante exercício de atividade ARSO.	Houve, por parte de algum empregado ARSO, uso de substância psicoativa durante o exercício de suas atividades.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que apremem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	25	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120086	Exercício de atividade enquanto sob efeito de substância psicoativa	120.9 (a) (2)	Não deve ter havido exercício de atividade ARSO sob efeito de substância psicoativa.	Houve exercício de atividade ARSO sob efeito de substância psicoativa.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas	25	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					(RBAC 145) localizadas no território nacional que aprove para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120087	Retorno ao serviço sem prévio ETSP de retorno com resultado negativo obtido	120.9 (a) (3)	Caso o empregado tenha retornado ao desempenho de ARSO após afastamento decorrente de evento impeditivo, houve antes exame de retorno ao serviço com resultado negativo obtido.	Empregado retornou ao desempenho de ARSO após afastamento decorrente de evento impeditivo, sem que para ele tenha sido conduzido exame de retorno ao serviço com resultado negativo obtido.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprove para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135;	20	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

					- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120088	ETSP de acompanhamento - realizados ou programados	120.339 (f) (1)	Caso tenha ocorrido retorno ao serviço após afastamento decorrente de evento impeditivo, foram realizados ou estão programados ETSP de acompanhamento não previamente anunciados.	Houve retorno ao serviço após afastamento decorrente de evento impeditivo, mas não foram realizados ou não estão programados ETSP de acompanhamento.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	20	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120089	ETSP de acompanhamento - realizados ou programados	120.339 (f) (1)	Caso tenha ocorrido retorno ao serviço após afastamento decorrente de evento impeditivo, foram realizados ou estão programados ETSP de acompanhamento não previamente		- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE);	16	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

			anunciados.		- Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120090	ETSP de acompanhamento - limite mínimo	120.339 (f) (2)	Caso tenha ocorrido retorno ao serviço após afastamento decorrente de evento impeditivo, o ESP da empresa determinou a realização de exames de acompanhamento, e estes foram realizados conforme o limite mínimo estabelecido de 6 exames realizados nos primeiros doze meses do retorno.	Houve retorno ao serviço após afastamento decorrente de evento impeditivo, mas o ESP da empresa não autorizou/determinou a realização de exames de acompanhamento.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo	15	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120091	ETSP de acompanhamento - limite mínimo	120.339 (f) (2)	Caso tenha ocorrido retorno ao serviço após afastamento decorrente de evento impeditivo, o ESP da empresa determinou a realização de exames de acompanhamento, e estes foram realizados conforme o limite mínimo estabelecido de 6 exames realizados nos primeiros doze meses do retorno.	Houve retorno ao serviço após afastamento decorrente de evento impeditivo, mas os exames de acompanhamento não atenderam ao limite mínimo de 6 exames nos primeiros doze meses do retorno.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	15	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120092	ETSP de acompanhamento determinados pelo ESP - limite máximo	120.339 (f) (3)	Caso tenha ocorrido retorno ao serviço após afastamento decorrente de evento impeditivo, os exames de acompanhamento foram realizados	Houve retorno ao serviço após afastamento decorrente de evento impeditivo, mas os exames de acompanhamento não foram realizados conforme o limite máximo estabelecido, prevendo que os ETSP de acompanhamento	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados	3	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

			conforme o limite máximo estabelecido, prevendo que não devam exceder 60 (sessenta) meses a contar da data de retorno ao serviço.	não devam exceder 60 (sessenta) meses a contar da data de retorno ao serviço.	públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120093	ETSP de acompanhamento com exclusão/inclusão do pool do aleatório	120.339 (f) (4)	Caso tenham sido conduzidos ETSP de acompanhamento, os indivíduos que foram submetidos aos ETSP de acompanhamento foram excluídos do conjunto de empregados elegíveis para a realização de ETSP aleatórios e retornaram ao conjunto de empregados elegíveis para a realização de ETSP aleatórios imediatamente após o término da série de ETSP de acompanhamento	Houve ETSP de acompanhamento, mas o indivíduo não foi excluído do conjunto de empregados elegíveis para a realização de ETSP aleatórios.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em	1	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

			programada.		operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120094	ETSP de acompanhamento com exclusão/inclusão do pool do aleatório	120.339 (f) (4)	Caso tenham sido conduzidos ETSP de acompanhamento, os indivíduos que foram submetidos aos ETSP de acompanhamento foram excluídos do conjunto de empregados elegíveis para a realização de ETSP aleatórios e retornaram ao conjunto de empregados elegíveis para a realização de ETSP aleatórios imediatamente após o término da série de ETSP de acompanhamento programada.	Houve ETSP de acompanhamento, mas o indivíduo não retornou ao conjunto de empregados elegíveis para a realização de ETSP aleatórios imediatamente após o término da série de ETSP de acompanhamento programada.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	15	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120095	Descrição do subprograma de resposta	120.351 (a) (5)	O método de cumprimento do Programa de Resposta a Evento Impeditivo da empresa	O método de cumprimento do Programa de Resposta a Evento Impeditivo da empresa responsável não está descrito no seu PPSP.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas	1	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

			responsável deve estar descrito no seu PPSP		serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120096	Requisitos do ESP	120.353	120.353 O ESP deve ser detentor de diploma devidamente registrado no MEC e registro profissional no Conselho de Federal de Psicologia ou no Conselho de Federal de de Medicina. O ESP deve ter, com relação ao tratamento dos transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, dependência química ou equivalentes, no	Não há ESP indicado.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço	16	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

			<p>mínimo:</p> <p>(1) 2 (dois) anos de experiência de trabalho; ou</p> <p>(2) curso de extensão cujo currículo perfaça no mínimo 90 (noventa) horas e 1 (um) ano de experiência de trabalho; ou</p> <p>(3) diploma de curso de pós-graduação, lato ou stricto sensu (especialização, mestrado ou doutorado), reconhecido pelo MEC.</p>		<p>aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135;</p> <p>- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;</p>				
120097	Requisitos do ESP	120.353	<p>120.353 O ESP deve ser detentor de diploma devidamente registrado no MEC e registro profissional no Conselho de Federal de Psicologia ou no Conselho de Federal de Medicina.</p> <p>O ESP deve ter, com relação ao tratamento dos transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, dependência química ou equivalentes, no mínimo:</p> <p>(1) 2 (dois) anos de experiência de trabalho; ou</p>	<p>O profissional indicado não satisfaz as condições previstas para sua formação.</p>	<p>- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135);</p> <p>- Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE);</p> <p>- Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo</p>	16	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

			(2) curso de extensão cujo currículo perfaça no mínimo 90 (noventa) horas e 1 (um) ano de experiência de trabalho; ou (3) diploma de curso de pós-graduação, lato ou stricto sensu (especialização, mestrado ou doutorado), reconhecido pelo MEC.		RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120098	Manual de um PPSP	120.3 (a)(1)	A empresa possui um Manual específico contendo a descrição detalhada do seu Programa e subprogramas, incluindo os métodos de cumprimento específicos adotados.	Empresa não possui o Manual de um PPSP;	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV	25	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

					segundo o RBAC 153;				
120099	Manual de um PPSP	120.3 (a)(1)	A empresa possui um Manual específico contendo a descrição detalhada do seu Programa e subprogramas, incluindo os métodos de cumprimento específicos adotados.	Empresa possui um Manual mas que não descreve detalhadamente o programa e os subprogramas, nem os métodos de cumprimento.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	16	Preventiva	2 anos	SIA/SPO
120100	Declaração de Conformidade	120.3 (a)(2)	A empresa possui uma Declaração de Conformidade (DC) específica, a qual se constitui como uma listagem completa de todas as seções e requisitos aplicáveis do Regulamento, incluindo o correspondente	Empresa não possui a declaração de conformidade	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas	16	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

			método de conformidade a ser adotado.		(RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120101	Declaração de Conformidade	120.3 (a)(3)	As informações contidas no Manual de um PPSP e na Declaração de Conformidade da empresa estão devidamente atualizadas	As informações contidas no Manual de um PPSP e na Declaração de Conformidade da empresa estão desatualizadas	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135;	12	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120102	Declaração de Conformidade e	120.3 (a)(3)	A empresa apresenta o Manual de um PPSP e a Declaração de Conformidade, quando solicitado pela ANAC.	A empresa não apresenta ou se recusa a apresentar o Manual de um PPSP e a Declaração de Conformidade, quando solicitado pela ANAC.	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	20	Sancionatória	N/A	SIA/SPO
120103	Relatório com os resultados do programa	120.307(a)(3)	Após solicitado pela ANAC, o envio do relatório é obrigatório e deverá ser realizado em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da data de solicitação	Empresa não envia o relatório contendo os resultados consolidados do PPSP	- Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE);	20	Sancionatória	N/A	SIA/SPO

					<ul style="list-style-type: none"> - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153; 				
120104	Relatório com os resultados do programa	120.307(a)(3)	Após solicitado pela ANAC, o envio do relatório é obrigatório e deverá ser realizado em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da data de solicitação	Empresa envia o relatório, contendo os resultados consolidados do PPSP, após o prazo estabelecido	<ul style="list-style-type: none"> - Empresas transporte aéreo (RBAC 121 e 135); - Empresas serviços aéreos especializados públicos (SAE); - Oficinas certificadas (RBAC 145) localizadas no território nacional que aprovelem para o retorno ao serviço aeronaves envolvidas em operações regidas pelo 	5	Preventiva	2 anos	SIA/SPO

					RBAC 121 ou RBAC 135; - Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;				
120105	Disposições transitórias e finais	120.361(a)	Os aeródromos classificados como classe III ou IV, segundo o RBAC nº 153, e que não estavam certificados na data de publicação da emenda nº 03 do regulamento, elaboraram e implementaram os programas e manuais exigidos no prazo de 18 (dezoito) meses	Não houve a elaboração e nem a implementação dos manuais e programas exigidos, no prazo estabelecido	- Aeroportos classe III ou IV segundo o RBAC 153;	20	Sancionatória	N/A	SIA
120106	Disposições transitórias e finais	120.361(b)	Os aeródromos recém classificados como classe III, segundo o RBAC nº 153, elaboraram e implementaram os programas e manuais exigidos no prazo de 18 (dezoito) meses após a publicação da emenda nº 03 do regulamento.	Não houve a elaboração e nem a implementação dos manuais e programas exigidos, no prazo estabelecido	- Aeroportos classe III segundo o RBAC 153;	20	Sancionatória	N/A	SIA
120107	Disposições transitórias e finais	120.361(e)	Os operadores segundo o RBAC nº 135 caso passem a possuir mais de 10 empregados ARSO, devem passar a atender aos parágrafos 120.321(h) e	Operador não atende os parágrafos 120.321(h) e 120.339(a) e (b), durante os 6 meses após a alteração de sua classificação.	Empresa de transporte aéreo sob o RBAC nº 135 com até 10 empregados ARSO	20	Sancionatória	N/A	SPO

			120.339(a) e (b) no prazo de 6 (seis) meses após a alteração de sua classificação. Caso, nesse prazo de 6 (seis) meses, o operador retorne à situação anterior, com até 10 empregados ARSO, o prazo pode ser estendido até a data em que, consultando os 180 dias anteriores, o operador passou pelo menos 90 desses dias possuindo mais de 10 empregados ARSO						
120108	Disposições transitórias e finais	120.361(f)	Caso um operador segundo o RBAC nº 135 que possuía mais de 10 empregados ARSO (não contando os empregados de empresas contratados, direta ou indiretamente), e para o qual já se aplicavam os requisitos dos parágrafos 120.321(h) e 120.339(a) e (b), passe a possuir 10 ou menos empregados ARSO, o operador somente poderá deixar de cumprir tais requisitos adicionais se tal situação se mantiver por, pelo	Operador não atende os parágrafos 120.321(h) e 120.339(a) e (b), durante os 6 meses consecutivos após a redução na quantidade de empregados ARSO (não contando os empregados de empresas contratados, direta ou indiretamente)	20	Empresa de transporte aéreo sob o RBAC nº 135 com mais de 10 empregados ARSO	Sancionatória	N/A	SPO

			menos, 6 (seis) meses consecutivos.						
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--